

Sticky Mat User Guide

EN

- Recommended maximum speed not to exceed 250 RPM.
- Application temperature not to exceed 65°C.
- Clean with water and air dry to restore adhesive quality.

Guida per l'utente di Sticky Mat

IT

- Velocità massima consigliata non superiore a 250 giri/min.
- Temperatura di applicazione non superiore a 65°C.
- Pulire con acqua e asciugare all'aria per ripristinare la qualità dell'adesivo.

Guía del usuario de Sticky Mat

ES

- Velocidad máxima recomendada para no exceder las 250 RPM.
- Temperatura de aplicación no superior a 65°C.
- Limpiar con agua y secar al aire para restaurar la calidad del adhesivo.

黏墊使用指南

CN

- 建议最高转速不超过 250 RPM。
- 应用温度不超过 65°C。
- 用水清洁并风干，以恢复黏垫的粘性。

Guide de l'utilisateur de Sticky Mat

FR

- Vitesse maximale recommandée pour ne pas dépasser 250 tr / min.
- La température d'application ne doit pas dépasser 65°C.
- Nettoyez à l'eau et séchez à l'air pour restaurer la qualité de l'adhésif.

ステイキーマツト ユーザーガイド

JP

- 推奨最高速度は 250RPM を超えないようにしてください。
- 適用温度は 65°C を超えないようにしてください。
- 水で洗浄し、風乾して接着剤の品質を回復します。

Klebmatte Benutzerhandbuch

DE

- Die empfohlene Höchstdrehzahl darf 250 U/min nicht überschreiten.
- Die Anwendungstemperatur darf 65 °C nicht überschreiten.
- Mit Wasser reinigen und an der Luft trocknen lassen, um die Klebequalität wiederherzustellen.

스티커 매트 사용 설명서

KR

- 권장 최대 속도는 250RPM 을 초과하지 않습니다.
- 적용 온도는 65°C 를 초과하지 않아야 합니다.
- 접착제 품질을 복원하기 위해 물로 청소하고 자연 건조하십시오.

P/N: 30772781 A

